

УТВЕРЖДАЮ



Директор МОУ СШ № 3

г. Гаврилов-Ям

Н.П.Онегина

» января 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 07.06/2/1

г. Гаврилов-Ям

Наименование территориального
образования субъекта РФ

» января 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное общеобразовательное учреждение
1.2. Адрес объекта Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чернышевского, 1.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1692.2 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 15657 кв. м
1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта частичный 2017 г
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального не планируется.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3» г. Гаврилов-Ям, МОУ СШ № 3 г. Гаврилов-Ям
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 152241, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чернышевского, д.1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, интеллектуальными нарушениями, реализация дополнительных образовательных программ.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

дети, находящиеся в отдаленных от школы населенных пунктах село Лахость, д.Котово, д.Строково доставляются школьным автобусом марки ПАЗ 32053-70 ежедневно, остальные учащиеся, проживающие в микрорайоне школы, приходят (приезжают в школу) самостоятельно. Также осуществляется движение пассажирского транспорта: движение внутримunicipальный маршрут № 3 ул. Коминтерна -Средняя школа № 3-ул.Северная (6 рейсов, согласно утвержденному расписанию) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
3.2.2 время движения (пешком) 1 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	А, Б, ДУ, ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	стр.3 тех. паспорта школы	
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	49, 48	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	4	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	17	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	8, 9.11.12.13	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	16	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект является частично доступным для инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт

2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Частично технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2022 году в рамках исполнения текущего и капитального ремонта.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий инвалидов универсальная

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 20+3 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Директор школы Н.П. Онегина

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по УР О.А.Петрова
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заведующий хозяйством П.Л.Копков
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

председатель районной организации
Всероссийского общества инвалидов Леонтьев Е.Е
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя школа № 3» г. Гаврилов-Ям,

Ярославская область, город Гаврилов-Ям, улица Чернышевского, дом 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	е на плане	№ фото	Содержание	начи- нчива- нием (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	6		Пешеходные пути не имеют непрерывной связи с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями. Перепады высот более 0,015 м	ДЧ-И (С, Г, У) ДУ(К, О)	Устройство съездов на территорию школы.	Текущий ремонт
2	Путь движения (пути) на территории	есть			Поверхность пути: Асфальтовое покрытие имеет трещины и неровности. Отсутствует разделительная дорожная разметка, отделяющая пешеходные пути от проезжей части. Отсутствуют бортовые камни по краям пешеходных путей. Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функции предупреждения на покрытии пешеходных путей. Отсутствуют места отдыха, доступные для МГН.	ДЧ-И (С, Г, У) ДУ(К, О)	Капитальный ремонт асфальтового покрытия. Оформление разделительной дорожной разметки, отделяющая пешеходные пути от проезжей части. Оборудование бортовыми камнями края пешеходных путей. Нанесение тактильно-контрастные указатели, выполняющие функции предупреждения на покрытии пешеходных путей. Оборудование мест отдыха, доступные для МГН(скамьи с опорой для спины и подлокотникам и).	Капитальный ремонт

3	Лестница (наружная)	Есть одиночная ступень			Имеется одиночная ступень с перепадом высот более 0,015 м. Отсутствует тактильно-контрастные указатели.	ДЧ-И (Г, У) ДУ(К, О, Г)	Замена одиночной ступени съездом. Нанесение на подступе контрастных полос.	Текущий ремонт
4	Пандус (наружный)	нет				ДЧ-И (Г, У) ДУ(К, О, Г)	Технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания	
5	Автостоянка парковка	нет				ВНД(К, С, Г, У), О,	Технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Не соблюдаются п. п. 5.1.4, 5.1.2, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.12, 5.1.14, 5.3.1 «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»(далее- СП 59.13330.2016).			Плановый капитальный и текущий ремонт.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) на территорию	ДЧ-И (С, Г, У) ДУ(К, О)			Устройство съездов на территорию школы.
Путь (пути) движения на территории	ДЧ-И (С, Г, У) ДУ(К, О)			Капитальный ремонт асфальтового покрытия. Оформление разделительной дорожной разметки, отделяющая пешеходные пути от проезжей части. Оборудование бортовыми камнями края пешеходных путей. Нанесение тактильно-контрастные указатели, выполняющие функции предупреждения на покрытии пешеходных путей. Оборудование мест отдыха, доступные для МГН(скамьи с опорой для спины и подлокотниками).

Лестница (наружная)	ДЧ-И (Г, У) ДУ(К, О, Г)			Замена одиночной ступени съездом. Нанесение на подступье контрастных полос.
---------------------	----------------------------	--	--	---

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект доступен частично избирательно для отдельных категорий инвалидов, а также доступно условно (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте. Требуется плановый капитальный и текущий ремонт.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 3» г. Гаврилов-Ям,
Ярославская область, город Гаврилов-Ям, улица Чернышевского, дом 1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет					Технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания	
2.2	Пандус (наружный)	нет	6				Технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Имеется незначительная разница высот между входной площадкой и тамбуром. Отсутствуют поручни. Отсутствует кнопка вызова персонала.	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	Устранение разницы высот между входной площадкой и тамбуром. Оборудование поручней. Монтаж кнопки вызова персонала.	Текущи й ремонт.
2.4	Дверь (входная)	есть			В полотнах наружных дверей отсутствуют смотровые панели, заполненные прозрачным материалом. Отсутствуют ручки нажимного действия. Отсутствие контрастной маркировки в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м.	ДЧ-И (К, С, Г, У) ДУ (О)	Замена входных дверей на двери со смотровыми панелями, заполненными прозрачным материалом с ручками нажимного действия. Нанесение контрастной маркировки в виде круга.	Текущи й ремонт.
2.5	Тамбур	есть	49. 48		В полотнах дверей между тамбурами (3	ДЧ-В(К, О, С, Г, У)	Замена дверей между тамбурами(3 двери)на двери со смотровыми	

				двери)отсутствуют смотровые панели, заполненные прозрачным материалом. Отсутствуют ручки нажимного действия. Отсутствие контрастной маркировки в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м.		панелями, заполненными прозрачным материалом с ручками нажимного действия. Нанесение контрастной маркировки в виде круга.	
	ОБЩИЕ требования к зоне			Не соблюдаются п. п. 6.1.2, 6.1.5 «СП 59.13330.2016.	ДЧ-И (К, С, Г, У) ДУ(О)		Плановый текущий ремонт.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (наружная)	отсутствует			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Пандус (наружный)	отсутствует			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Входная площадка (перед дверью)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			Устранение разницы высот между входной площадкой и тамбуром. Оборудование поручней. Монтаж кнопки вызова персонала.
Дверь (входная)	ДЧ-И (К, С, Г, У) ДУ(О)			Замена входных дверей на двери со смотровыми панелями, заполненными прозрачным материалом с ручками нажимного действия. Нанесение контрастной маркировки в виде круга.
Тамбур	ДЧ-В(К, О, С, Г, У)			Замена дверей между тамбурами(3 двери)на двери со смотровыми панелями, заполненными прозрачным материалом с ручками нажимного действия. Нанесение контрастной маркировки в виде круга.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: Доступность зоны ДЧ-В либо ДЧ-И (К, О, С, Г, У) требуется проведение текущего ремонта.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя школа № 3» г. Гаврилов-Яма,

Ярославская область, город Гаврилов-Ям, улица Чернышевского, дом 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	17		Не предусмотрена зона отдыха для инвалидов в колясках (1,2,3 этаж).	ДП-И (К, О, С, Г, У)	Оборудование зоны отдыха для инвалидов в колясках (1,2,3 этаж), приобретение необходимой мебели.	Текущий ремонт.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	51		Участки пола перед доступными дверными проемами, находящиеся фронтально по ходу движения, входами на лестничные марши не имеют тактильно- контрастных предупреждающих указателей, не нанесены несколько противоскользящих полос контрастного желтого цвета. Ширина марша 1,2м. Нет пандусов	ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД(К)	Участки пола перед доступными дверными проемами, находящиеся фронтально по ходу движения, входами на лестничные марши оборудовать тактильно- контрастных предупреждаю- щих указателей, на проступи краевых ступеней нанести несколько противоскользя- щих полос контрастного желтого цвета. Оборудовать пандус на лестницах технически невозможно.	Текущий ремонт.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					Технические решения невозможны – организация	

							альтернативно й формы обслуживания	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					Технические решения невозможны – организация альтернативно й формы обслуживания	
3.5	Дверь	есть			На дверях при входе в помещения отсутствуют смотровые панелями, заполненными прозрачным материалом с ручками нажимного действия. Не нанесена контрастная маркировка в виде круга.	ДП-И (К, О, С, Г, У)	Замена входных дверей в помещения на двери со смотровыми панелями, заполненными прозрачным материалом с ручками нажимного действия. Нанесение контрастной маркировки в виде круга.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	4		Полотно двери на путях эвакуации не имеет окраски, контрастной со стенной. Отсутствуют безопасные зоны для нахождения инвалидов до спасения их пожарными подразделениями. На проступах верхней и нижних ступеней каждого марша эвакуационных лестниц не нанесены контрастные полосы. Поручни лестниц на путях эвакуации не контрастируют с окружающей средой.	ДП-И (К, О, С, Г, У)	Окрасить двери на путях эвакуации в окраску, контрастную со стеной. Оборудовать безопасные зоны технически невозможно. На проступы верхней и нижних ступеней каждого марша эвакуационных лестниц нанести контрастные полосы. Поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, контрастирую щей с окружающей средой.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соблюдаются п. п. 6.2.3, 6.2.23, 6.2.29,	ДП-И (К, О, С, Г, У)		Плановый текущий ремонт

					«СП 59.13330.2016».			
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДП-И (К, О, С, Г, У)	17		Оборудование зоны отдыха для инвалидов в колясках (1,2,3 этаж), приобретение необходимой мебели.
Лестница (внутри здания)	ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД(К)	51		Участки пола перед доступными дверными проемами, находящиеся фронтально по ходу движения, входами на лестничные марши оборудовать тактильно-контрастных предупреждающих указателей, на проступи краевых ступеней нанести несколько противоскользящих полос контрастного желтого цвета. Оборудовать пандус на лестницах технически невозможно.
Пандус (внутри здания)				Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Лифт пассажирский (или подъемник)				Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Дверь	ДП-И (К, О, С, Г, У)			Замена входных дверей в помещения на двери со смотровыми панелями, заполненными прозрачным материалом с ручками нажимного действия. Нанесение контрастной маркировки в виде круга.
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ДП-И (К, О, С, Г, У)			Окрасить двери на путях эвакуации в окраску, контрастную со стенами. Оборудовать безопасные зоны технически невозможно. На проступи верхней и нижних ступеней каждого марша эвакуационных лестниц нанести контрастные полосы. Поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, контрастирующей с окружающей средой.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выявленные недостатки будут устранены во время текущих ремонтов в 2018-2022 году(при наличии технических возможностей).

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя школа № 3» г. Гаврилов-Яма,

Ярославская область, город Гаврилов-Ям, улица Чернышевского, дом 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	е на плане	№ фото	Содержание	начинано для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Все учебные кабинеты		На дверях при входе в помещения отсутствуют смотровые панели, заполненными прозрачным материалом с ручками нажимного действия. Не нанесена контрастная маркировка в виде круга.	ДП-И (К, О, С, Г, У)	Замена входных дверей в помещения на двери со смотровыми панелями, заполненными прозрачным материалом с ручками нажимного действия. Нанесение контрастной маркировки в виде круга.	Текущий ремонт
2	Зальная форма обслуживания	есть	38		Перепад высот пола при входе в спортивный зал. На дверях при входе в помещения отсутствуют смотровые панели, заполненными прозрачным материалом с ручками нажимного действия. Не нанесена контрастная маркировка в виде круга.	ДП-И (К, О, С, Г, У)	Замена входных дверей в помещения на двери со смотровыми панелями, заполненными прозрачным материалом с ручками нажимного действия. Нанесение контрастной маркировки в виде круга. Устранение перепада высот при входе в спортивный зал.	Текущий ремонт
3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						

ОБЩИЕ требования к зоне				Не соблюдаются п. п. 6.1.2, 6.1.5 «СП 59.13330.2016.	ДП-И (К, О, С, Г, У)		
----------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДП-И (К, О, С, Г, У)			Замена входных дверей в помещения на двери со смотровыми панелями, заполненными прозрачным материалом с ручками нажимного действия. Нанесение контрастной маркировки в виде круга.
Зальная форма обслуживания	ДП-И (К, О, С, Г, У)	38		Замена входных дверей в помещения на двери со смотровыми панелями, заполненными прозрачным материалом с ручками нажимного действия. Нанесение контрастной маркировки в виде круга. Устранение перепада высот при входе в спортивный зал.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время текущих ремонтов в 2018-2022 году.

I Результаты обследования:
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 3» г. Гаврилов-Яма,
Ярославская область, город Гаврилов-Ям, улица Чернышевского, дом 1
Наименование объекта, адрес

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению места приложения труда для МГН в МОУ СШ № 3 г. Гаврилов-Яма не предусмотрено.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 3» г. Гаврилов-Ям,
Ярославская область, город Гаврилов-Ям, улица Чернышевского, дом 1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	8,9, 12, 13, 14		Имеется комната личной гигиены женщин(1 этаж).Имеется туалетные комнаты, которые не соответствуют требованиям. Проход в туалет 0,78 м. Проходы в кабины с унитазами шириной 0,65м. Размеры кабинок глубина 1,20м ширина 1,0м, пространства для размещения колясок нет, крючков для одежды и костылей нет. Выключатели и розетки на высоте 1,3 м от уровня пола. Кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкой связи.	ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД(К)	Технические решения для оборудования туалетов для инвалидов-колясочников отсутствуют. Перенести выключатели и розетки на высоту 0,8м. туалетные Кабинки расширить на 0,80м, углубить на 0,90 м Текущие монтировать крючками. ремонтны Расширить проходы в туалет, если позволит конструкция здания. Оборудовать кабинь системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкой связи.	Текущие ремонтны работы
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Высота вешалок от пола -1,6 м.	ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД(К)	Оборудовать вешалки с высотой не более 1,3 м от пола (то же для крючков для одежды), Скамьи в гардеробных размером 0,6 на 0,8 м Текущие Проходы между рядами для ремонтны шкафов гардеробных работы шириной не менее: - 2,4 м, - 1,8 м - без скамей. В раздевальных при спортивном зале для занимающихся инвалидов:	Текущие ремонтны работы

						- места для хранения кресел-колясок; - индивидуальные шкафы для одежды, в т.ч. для хранения костылей и протезов (не менее двух) высотой не более 1,7 м; - скамья длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м и высотой не более 0,5 м (вокруг скамьи свободное пространство для подъезда кресла-коляски); - либо вдоль одной из стен скамья размером не менее 0,6 на 2,5 м.		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соблюдаются п. п. 6.3.3, 6.3.6, 6.4.2«СП 59.13330.2016».	ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД(К)	Установить универсальную кабинку, поручни, поворотные или откидные сидения. Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола	Текущие ремонтные работы

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД(К)			Перенести выключатели и розетки на высоту 0,8 м. Туалетные Кабинки расширить на 0,80 м, углубить на 0,90 м и смонтировать крючками. Расширить проходы в туалет, если позволит конструкция здания. Оборудовать кабины системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкой связи.
Душевая/ ванная комната				
Бытовая комната (гардеробная)	ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД(К)			Оборудовать вешалки с высотой не более 1,3 м от пола (то же для крючков для одежды), Скамьи в гардеробных размером 0,6 на 0,8 м. Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной не менее: - 2,4 м, - 1,8 м - без скамей. В раздевальных при спортивном зале для занимающихся инвалидов: - места для хранения кресел-колясок; - индивидуальные шкафы для одежды, в т.ч. для хранения костылей и протезов (не менее двух) высотой не более 1,7 м; - скамья длиной не менее 3 м

				шириной не менее 0,7 м и высотой не более 0,5 м (вокруг скамьи свободное пространство для подъезда кресла-коляски); - либо вдоль одной из стен скамьи размером не менее 0,6 на 2,5 м.
--	--	--	--	---

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время текущих ремонтов в 2018-2022 году.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 07.06/2/1
от «09» января 2018 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя школа № 3» г. Гаврилов-Ям,

Ярославская область, город Гаврилов-Ям, улица Чернышевского, дом 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	е на плане	№ фото	Содержание	начинать для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	нет			Нет световой сигнализации. Отсутствует визуальная информация на контрастном фоне. Отсутствует световой сигнализатор школьного звонка.	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	Установить световую сигнализацию. Оформить визуальные таблички информации на контрастном фоне. Приобретение светового сигнализатора школьного звонка.	Текущие ремонтные работы
2	Акустические средства	нет			Отсутствует система двухсторонней связи в замкнутых помещениях	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	Оборудовать систему двухсторонней связи в замкнутых помещениях	Текущие ремонтные работы
3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения	ВНД (С)	Приобрести информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения	Текущие ремонтные работы
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соблюдаются п. п. 6.5.4, 6.5.9, 8.2.5 «СП 59.13330.2016».	ДЧ-И (К, О, С, Г, У) ВНД (С)	Установить световую сигнализацию. Оформить визуальные таблички информации на контрастном фоне. Приобретение светового сигнализатора школьного звонка. Оборудовать систему двухсторонней	Текущие ремонтные работы

							связи в замкнутых помещениях. Приобрести информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			Установить световую сигнализацию. Оформить визуальные таблички информации на контрастном фоне. Приобретение светового сигнализатора школьного звонка.
Акустические средства	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			Оборудовать систему двухсторонней связи в замкнутых помещениях
Тактильные средства	ВНД (С)			Приобрести информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время текущих ремонтов в 2018-2022 году.